



Прмечания:

От последнего индикатора кредитов желательно провести линии к блоку питания к напряжениям +5 В, +12 В и общему контакту. Это позволит повысить и выровнять яркость всех индикаторов.